

ATTIVITA' EDILIZIA PERIODO 01/01/2017 AL 30/04/2017

Da pubblicare sul portale trasparenza ogni quattro mesi

| | | |
|------------------------------------|----|----|
| PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI | N° | 01 |
| PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA | N° | == |
| REPRESSIONE ABUSI EDILIZI | N° | 01 |

| | RICEVUTE | CONTROLLATE |
|-----------------|----------|-------------|
| S.C.I.A./D.I.A. | 7 | 7 |
| P.A.S. | == | == |
| C.I.L./C.I.L.A. | 24 | 24 |

| Procedimento | Richiedente | Inizio data | Istruttoria data | Ultimazione data | Esito | Motivazione mancata ultimazione del proc. nei termini | Motivazione mancata rispetto dell'ordine di presentazione esame istanza |
|---|-------------|-------------|------------------|------------------|-------|---|---|
| <i>Nel periodo di riferimento non sono presenti casi in cui non è stato rispettato l'ordine cronologico nell'esame delle istanze ovvero casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del relativo ai procedimento avviato</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Percentuale dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento: 0,0%



LOTTIZZAZIONI EDILIZIE

| Procedimento | Richiedente | Inizio data | Istruttoria data | Ultimazione data | Esito | Motivazione mancata ultimazione del proc. nei termini | Motivazione mancata rispetto dell'ordine di presentazione esame istanza |
|--|-------------|-------------|------------------|------------------|-------|---|---|
| <i>Nel periodo di riferimento non è stato avviato alcun procedimento relativo a lottizzazioni edilizie</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo

Predisposizione utilizzo schemi standard ci convenzioni


Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione.

ELENCO SCIA/DIA/PAS PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/04/2017

| N. Archivio Interno | ESTREMI PRESENTAZIONE | | RICHIEDENTE | | | OGGETTO | Tit. Edil. | TECNICO | NOTE |
|---------------------|-----------------------|-------|-------------------|---------------|----------------------|--|------------|---------------------------|--|
| | DATA | Prot. | Denominazione | Indirizzo | | | | | |
| 1012 | 12/01/2017 | 288 | DI LASCIO Marco | C.da Paradiso | 85047 MOLITERNO (PZ) | DIA in sanatoria per manutenzione fabbricato e muretti in cls | DIA | Geom. AMODEO Antonio | Trattasi di DIA in seguito a Ordinanza di Demolizione 69/2016; Comunicato inidoneità procedura con nota prot.347 del 16/01/2017 |
| 1013 | 18/01/2017 | 418 | DI LASCIO Rocco | C.da Paradiso | 85047 MOLITERNO (PZ) | SCIA progetto in sanatoria relativa alla realizzazione di un muretto in calcestruzzo per il contenimento di un piazzale | SCIA | Dott.Agr. MAGGIO Nicola | Trattasi di SCIA in seguito a Ordinanza di Demolizione 68/2016; Comunicato inidoneità procedura con nota prot.479 del 19/01/2017 vedi integrazione in pdc sanatoria prot.1356 del 20/02/2017 |
| 1014 | 06/02/2017 | 928 | PANSARDI Concetta | C.da Spineta | 85047 MOLITERNO (PZ) | Attività di approntamento cantiere ed esecuzione sondaggi geologici nell'ambito di lavori di ricostruzione di un fabbricato danneggiato dal sisma dell novembre 1980 | SCIA | Ing. ANANIA Egidio | - |
| 1015 | 06/02/2017 | 990 | ALAGIA Luigi | Via Ortone | 85047 MOLITERNO (PZ) | Attività di approntamento cantiere nell'ambito di lavori di riparazione di un fabbricato danneggiato dal sisma dell novembre 1980 (L.219/81) | SCIA | Geom. SANGIORGIO Giuseppe | L.219/81 - B.C. 348 |

| N. Archivio Interno | ESTREMI PRESENTAZIONE | | RICHIEDENTE | | | OGGETTO | Tit. Edil. | TECNICO | NOTE |
|---------------------|-----------------------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|------------|-------------------------|--|
| | DATA | Prot. | Denominazione | | Indirizzo | | | | |
| 1016 | 20/01/2017 | 490 | DI LASCIO Rocco | C.da Paradiso | 85047 MOLITERNO (PZ) | Demolizione di parte di opere oggetto di ordinanza n.68/2016 | SCIA | Dott.Agr. MAGGIO Nicola | -Con documentazione in atti al prot.1262 del 15/02/2017 si trasmette documentazione circa lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle demolizioni |
| 1017 | 07/03/2017 | 1714 | DALESSANDRI Domenico | v.co Il 24 maggio n.1 | 85047 MOLITERNO (PZ) | Lavori di ristrutturazione edilizia di una unità immobiliare (L.R. 25/2009 - Piano Casa) | SCIA | Ing. D'APUZZO Giovanni | Trattasi di intervento con ampliamento superficie residenziale in applicazione della L.R. 25/2009 e succ. (PIANO CASA) ANNULLATA CON NOTA PROT. 1714 DEL 07/03/2017 |
| 1018 | 04/04/2017 | 2442 | DALESSANDRI Domenico | v.co Il 24 maggio n.1 | 85047 MOLITERNO (PZ) | Lavori di completamento e adeguamento funzionale di una unità immobiliare residenziale sita in zona agricola (L.R. 25/2009 - Piano Casa) | SCIA | Ing. D'APUZZO Giovanni | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Vincenzo DELUCA)



ELENCO C.I.L./CILA PERIODO

01/01/2017

30/04/2017

| N. Archivio | | ESTREMI PRESENTAZIONE | | RICHIEDENTE | | | OGGETTO | Titolo Edilizio | TECNICO | NOTE |
|-------------|------------|-----------------------|-------|--|---------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------------|------|
| Gen. | Tit. | DATA | Prot. | Denominazione | Indirizzo | | | | | |
| 1489 | CIL-227-17 | 17/01/2017 | 378 | CARLOMAGNO Gelsomina (Delegata di ALAGIA Antonella) | Via Cimabue n.29 | 20161 SEREGNO (MI) | Lavori di rimozioni di opere di rifiniture nell'ambito della ristrutturazione di un fabbricato danneggiato dal sisma del 1980 (L.219/81) sito in C.da Cantarelle. | CILA | Geom. BARBARINO Giuseppe | - |
| 1490 | CIL-228-17 | 17/01/2017 | 379 | FITTIPALDI Maria Domenica (Delegata) | C.da Vallone Secco | LAGONEGRO (PZ) | Opere di scavo vespaio e rimozione di opere di rifiniture nell'ambito dei lavori Riparazione di un fabbricato danneggiato dal sisma del 23/11/1980 (L.219/81) sito in C.da Difesa Capuana | CILA | Geom. BARBARINO Giuseppe | - |
| 1492 | CIL-229-17 | 18/01/2017 | 425 | FORASTIERO Antonella (Delegata di FORASTIERO Domenica Maria) | Via Provinciale | 85040 SARCONI (PZ) | Opere di scavo per vespaio e rimozione di opere di rifiniture nell'ambito dei lavori Riparazione di un fabbricato danneggiato dal sisma del 23/11/1980 (L.219/81) sito in C.da Grillaro | CILA | Geom. BARBARINO Giuseppe | - |
| 1493 | CIL-230-17 | 20/01/2017 | 495 | BIANCO Antonio | C.da Calore | 85047 MOLITERNO (PZ) | Opere di demolizioni interne, non strutturali, nell'ambito dei lavori Riparazione di un fabbricato danneggiato dal sisma del 23/11/1980 (L.219/81) sito in C.da Calore | CILA | Geom. BARBARINO Giuseppe | - |
| 1494 | CIL-231-17 | 20/01/2017 | 503 | GALANTE Domenico | C.da Galamberto n.1 | 85047 MOLITERNO (PZ) | Opere di demolizioni interne, non strutturali, nell'ambito dei lavori Riparazione di un fabbricato danneggiato dal sisma del 23/11/1980 (L.219/81) sito in C.da Galamberto | CILA | Geom. BARBARINO Giuseppe | - |

| N. Archivio | | ESTREMI PRESENTAZIONE | | RICHIEDENTE | | | OGGETTO | Titolo Edilizio | TECNICO | NOTE |
|-------------|------------|-----------------------|-------|--|---------------------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--|
| Gen. | Tit. | DATA | Prot. | Denominazione | Indirizzo | | | | | |
| 1495 | CIL-232-17 | 20/01/2017 | 505 | GIGLIO Domenica | C.da Fontana Debole | 85047 MOLITERNO (PZ) | Opere di demolizioni interne, non strutturali, nell'ambito dei lavori Riparazione di un fabbricato danneggiato dal sisma del 23/11/1980 (L.219/81) sito in C.da Fontana Debole | CILA | Geom. BARBARINO Giuseppe | - |
| 1498 | CIL-233-17 | 02/02/2017 | 873 | IELPO Domenico | Via Alte Coste n.103 | 85047 MOLITERNO (PZ) | Manutenzione straordinaria lavori interni e diversa distribuzione degli ambienti | CILA | Geom. ROBERTAZZO Pompeo | - |
| 1501 | CIL-234-17 | 14/02/2017 | 1226 | STUDIO CASA AMMINISTRAZIO NE CONDOMINIALE | Via Nazionale n.93 | 85050 MARSICOVETERE (PZ) | Realizzazione di n.3 pilastrini per posizionamento di strumentazione per il monitoraggio strutturale del Supercondominio di Via Aldo Moro | CIL | Geom. LAPADULA Antonio | - |
| 1503 | CIL-235-17 | 15/02/2017 | 1263 | DI LASCIO Rocco | C.da Paradiso | 85047 MOLITERNO (PZ) | CILA in sanatoria per opere eseguite senza titolo e oggetto di sanzione pecuniaria | CIL | Dott.Agr. MAGGIO Nicola | Documentazione in Pratica vertenza 13/B |
| 1505 | CIL-236-17 | 16/02/2017 | 1285 | Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Via S.Carlo - MODENA - | c/o ELIOSNEON SRL - Sig.ra BRAMBATI Barbara - Ufficio Pratiche - Strada Padana Sup. 92/94 -20090 VIDROMONE (MI) | Installazione insegne d'esercizio ed elementi di arredo vetrina | CILA | Geom. CARRUGATI Duccio | - |
| 1509 | CIL-237-17 | 22/02/2017 | 1439 | DIPIERRI Michele | C.da Guarino n.2 | 85047 MOLITERNO (PZ) | Lavori interni di manutenzione straordinaria propedeutici agli interventi strutturali su immobile danneggiato dal sisma del novembre 80 (Legge 219/81) | CILA | Geom. BARBARINO Giuseppe | - |
| 1510 | CIL-238-17 | 23/02/2017 | 1481 | DI LASCIO Marco | C.da Paradiso | 85047 MOLITERNO (PZ) | CILA in sanatoria per opere eseguite senza titolo e oggetto di sanzione pecuniaria | CILA/SANATO RIA | Geom. AMODEO Antonio | Vedi vertenza DILASCIO (13/A) |

| N. Archivio | | ESTREMI PRESENTAZIONE | | RICHIEDENTE | | | OGGETTO | Titolo Edilizio | TECNICO | NOTE |
|-------------|------------|-----------------------|-------|---|------------------------|----------------------|--|-----------------|----------------------------|--|
| Gen. | Tit. | DATA | Prot. | Denominazione | Via | Indirizzo | | | | |
| 1512 | CIL-239-17 | 24/02/2017 | 1488 | LAPENTA Vincenzo | Via G.Amendola n.153 | 85047 MOLITERNO (PZ) | Lavori interni di manutenzione straordinaria con diversa distribuzione degli ambienti | CILA | Ing. ORLANDO Rocco Carmelo | - |
| 1513 | CIL-240-17 | 02/03/2017 | 1623 | PORFIDIO ADELAIDE | Via Roma n.117 | 85047 MOLITERNO (PZ) | Manutenzione straordinaria con sostituzione caldaia impianto termico | CILA | Ing. ORLANDO Rocco Carmelo | - |
| 1518 | CIL-241-17 | 14/03/2017 | 1881 | ZICCARELLI Luigi | Via A.De Gasperi | 85047 MOLITERNO (PZ) | Lavori di manutenzione straordinaria unità immobiliare | CILA | Ing. COSENTINO Rosanna | ANNULLATA e Presentata nuova COMUNICAZIONE con Prot.1926 del 16/03/2017 |
| 1520 | CIL-242-17 | 16/03/2017 | 1926 | ZICCARELLI Luigi | Via A.De Gasperi | 85047 MOLITERNO (PZ) | Lavori di manutenzione straordinaria unità immobiliare | CILA | Ing. COSENTINO Rosanna | Sostituisce e annulla prot. 1881 del 16/03/2017 |
| 1521 | CIL-243-17 | 16/03/2017 | 1929 | MELILLO Nicola | Vico Trinità n.7 | 85047 MOLITERNO (PZ) | Lavori di revisione del manto di copertura con sostituzione elementi ammalorati | CILA | Ing. MELILLO Giovanni | Vedi successiva MO del 2571 del 10/04/2017 (MO-06-17) |
| 1522 | CIL-244-17 | 17/03/2017 | 2010 | GALANTE Francesca | Prov.le Teggiano-Polla | 85047 MOLITERNO (PZ) | Realizzazione di deposito temporaneo di materiale | CILA | Geom. LATORRACA Giacinto | - |
| 1523 | CIL-245-17 | 17/03/2017 | 2025 | LAGRUTTA Maria | Via Aldo Moro n.7 | 85047 MOLITERNO (PZ) | Lavori di manutenzione straordinaria - Intervento di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio | CILA | Ing. ORLANDO Rocco Carmelo | Trattasi di sostituzione infissi esterni esistenti con nuovi di migliore caratteristiche termiche e con colore esterno uguale all'esistente Con nota in atti al prot. 3718 del 18/05/2017 viene comunicata l'ultimazione dei lavori in data 18/05/2017 |
| 1524 | CIL-246-17 | 21/03/2017 | 2069 | FERRAMENTA DITRANI snc di Mario e Michele DITRANI | Via Amendola | 85047 MOLITERNO (PZ) | Manutenzione straordinaria fabbricato da destinare a magazzino commerciale e vendita prodotti ferramenta | CILA | Ing. LOPIANO Giuseppe | Con documentazione in atti al prot.3204 del 03/05/2017 si comunica ultimazione dei lavori in data 27/04/2017 |

| N. Archivio | | ESTREMI PRESENTAZIONE | | RICHIEDENTE | | | OGGETTO | Titolo Edilizio CILA | TECNICO | NOTE |
|-------------|------------|-----------------------|-------|-------------------------|---|----------------------|---|----------------------|-------------------------------|------|
| Gen. | Tit. | DATA | Prot. | Denominazione | | Indirizzo | | | | |
| 1527 | CIL-247-17 | 27/03/2017 | 2209 | DE MARE NICOLA | Via Amendola | 85047 MOLITERNO (PZ) | Manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d'uso (non urbanisticamente rilevane di unità immobiliari esistenti) | CILA | Geom. CARLUCCI Giuseppe | - |
| 1528 | CIL-248-17 | 31/03/2017 | 2334 | ATTANASIO Mariangela | Via Casal Tidei n.57 Palazzo B1 - Scala A | ROMA | Manutenzione straordinaria di un edificio di civile abitazione | CILA | Ing. DITRANI Vincenzo | - |
| 1534 | CIL-249-17 | 24/04/2017 | 3037 | PALERMO Antonio | C.da Santo Martino | 85047 MOLITERNO (PZ) | Installazione di un impianto fotovoltaico di 3 KWp per autoconsumo sul tetto di edificio residenziale | CIL | Arch. BARUFFALDI Luca | - |
| 1535 | CIL-250-17 | 24/04/2017 | 3041 | GALANTE Vittoria | Vico 11 Nazionale n.7 | 85047 MOLITERNO (PZ) | Installazione di impianto fotovoltaico di 3 Kwp sul tetto di edificio residenziale, in aderenza e con la stessa inclinazione e orientamento della falda - n. 12 pannelli sup. mq 19,80- | CIL | Arch. BARUFFALDI Luca | - |

* Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Vincenzo DELUCA)

